

被害状況及び水位状況（17日9時現在）

河川整備課

1 県管理河川

施設被害報告なし

排水ポンプ車稼働状況

・徳島庁舎	園瀬川 長谷樋門	3 0 m ³ /分
・吉野川庁舎	岩谷川 岩屋谷川排水機場	3 0 m ³ /分
・阿南庁舎	桑野川 段樋門	3 0 m ³ /分

2 直轄河川

(1) 那賀川

○被害状況

堤防の漏水 3箇所

堤防の法崩れ 1箇所

※調査継続中

○浸水被害 調査中

○排水ポンプ車稼働状況

吉井地区 1台 1 5 0 m³/分深瀬地区 1台 3 0 m³/分

(2) 桑野川

○浸水被害 調査中

(3) 吉野川・旧吉野川・今切川

○被害報告なし

3 水位状況

(1) はん濫注意水位

県管理河川	3河川	飯尾川、江川、正法寺川
国管理河川	1河川	那賀川

(2) 水防団待機水位

県管理河川	1 1河川	園瀬川他
国管理河川	2河川	吉野川、旧吉野川