

# 公共土木施設等被害状況

H24.8.29 9:00 現在

部局名： 道路整備課

## 1 道路・橋梁

発生日時	路線名等	被災箇所	被害状況	被害規模等	復旧等の対応状況	備考
H24.8.28 10:00	日和佐上那賀線	那賀郡那賀町川俣谷山1号橋の下	山腹崩壊	L=50m, h=25m, V=1,800m <sup>3</sup>	未定	

## 2 河川・海岸施設

発生日時	路線名等	被災箇所	被害状況	被害規模等	復旧等の対応状況	備考

## 3 港湾・漁港施設

発生日時	路線名等	被災箇所	被害状況	被害規模等	復旧等の対応状況	備考

## 4 県営住宅等建築物

発生日時	路線名等	被災箇所	被害状況	被害規模等	復旧等の対応状況	備考

## 5 その他

発生日時	路線名等	被災箇所	被害状況	被害規模等	復旧等の対応状況	備考