

道路通行規制状況

道路管理者名：徳島県道路整備課

規制要因：異常気象
平成26年8月8日 15:00 現在

整理番号	事務所名	道路種別	路線番号	路線名	ふりがな	区 画 名	原 因	規制内容	規制開始日時	規制解除の見込み	迂回路	規制延長(km)	備 考
1	南部屋(美波)	主	25	日和佐小野	ひわさこの	美波町西の地	山腹崩壊・落石等	全面通行止	H26.8.2 14:10	未定	有	0.10	8/1からの豪雨による
2	南部屋(那賀)	主	35	阿南相生	あなんあいのい	那賀郡那賀町登ノ上落石ノ本(梁ノ上集会所より阿南市側へ約3.0kmのところ)	路肩決壊等	全面通行止	H26.8.2 19:00	未定	有	0.10	8/1からの豪雨による
3	南部屋(美波)	一	309	金目穴焼浦	かなめししくい	海部郡海陽町穴焼浦(穴焼橋)	その他	全面通行止	H26.8.2 18:30	未定	有	0.10	8/1からの豪雨による ※激しい出しによる路面陥没
4	西部局(三好)	主	32	山城東相谷山	やましろむがしい やま	三好市西相谷山村田ノ内	路肩決壊等	全面通行止	H26.8.7 13:15	未定	有	0.10	8/1からの豪雨による
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

◆ 4路線 4箇所(県管理道路)
 山腹崩壊・落石等 : 1路線
 異常気象のため : 0路線
 道路冠水 : 0路線
 溜水・橋冠水 : 2路線
 路肩決壊 : 1箇所
 その他 : 1箇所

台風12号(8月1日～6日)及び台風11号(8月8日～)による農林水産業被害状況(8月8日15時時点)
[農林水産部]

1. 施設等被害

(単位:百万円)

施設名等	市町村(事業地区名)	被害の概要等			被害金額
		被災状況	箇所数	延長等	
花きハウス(バラ)	海陽町	機器類の浸水等	1箇所		93.0
ハウス(トマト)	阿南市	機器類の浸水等	4箇所	129a	調査中
ハウス(トマト)	海陽町	機器類の浸水等	1箇所	13a	調査中
ハウス(洋ラン)	海陽町	機器類の浸水等	1箇所	8a	1.19
しいたけ栽培ハウス	小松島市	機器類の浸水等	2箇所		22.0
JAかいふ集出荷施設	美波町	機器類の浸水等	1箇所		1.7
農道	阿南市	路肩崩壊,土砂流入	11箇所	180m	27.5
農道	三好市	路肩崩壊	1箇所	15m	3.0
農道	吉野川市	路肩崩壊	1箇所	6m	1.0
農道	上勝町	路肩崩壊	2箇所	16m	4.5
頭首工	美波町	取水口流失	1箇所	3m	1.0
頭首工	阿南市	崩壊	1箇所	10m	1.0
水路	阿南市	流末部崩落	1箇所	10m	1.0
水路	阿南市	流末部崩落、土砂堆積	33箇所	460m	10.0
農地(田)	阿南市	土砂流入,法面崩壊	2箇所	0.1ha(40m)	調査中
農地(畑)	三好市	石積崩壊	1箇所	0.1ha(7m)	2.0
農地(田)	吉野川市	土砂流出、流入	1箇所	0.9ha(100m)	9.0
農地(畑)	吉野川市	土砂流出、流入	1箇所	1.1ha(110m)	11.0
農地(田)	美波町	石積崩壊・農地流失	6箇所	2.0ha(20m)	4.0
農地(田)	阿南市	土砂流入,法面崩壊	6箇所	0.7ha(70m)	9.0
農地(田)	小松島市	田畦畔崩壊	1箇所	0.06ha(60m)	5.0
農地(畑)	小松島市	畑畦畔崩壊	1箇所	0.03ha(10m)	2.0
農地(田)	上勝町	田畦畔崩壊	1箇所	0.06ha(5m)	1.5
農地(畑)	上勝町	畑畦畔崩壊	3箇所	0.06ha(19m)	4.5
農地(田)	美馬市	田畦畔崩壊	1箇所	0.07ha(13m)	2.0
山林	海陽町	山腹崩壊	2箇所	0.5ha	100.0
山林	三好市	山腹崩壊	1箇所	0.5ha	45.0
山林	三好市	溪流荒廃	1箇所	0.5ha	50.0
山林	三好市	地すべり	1箇所	1.1ha	100.0
林道	三好市	路肩崩壊	2箇所	260m	調査中
林道	三好市	法面崩壊	2箇所	40m	調査中
林道	三好市	舗装損傷	1箇所	50m	調査中
林道	三好市	排水施設損傷	1箇所	15m	調査中
林道	美馬市	法面崩壊	1箇所	15m	調査中
林道	海陽町	路肩崩壊	1箇所	35m	調査中
しいたけ栽培ハウス	美波町	機器類の浸水等	1箇所		0.4
計					512.29

2. 農作物等被害

(単位:百万円)

作目	被害地域	被害の概要等		被害金額
		被災状況	被害面積	
水稲	海陽町,小松島市,阿南市,那賀町,吉野川市,阿波市	倒伏	28.0 ha	4.19
	海陽町,美波町	土砂・流木等の流入,倒伏	2.0 ha	1.91
大豆	東みよし町	種子,発芽個体の流出	0.3 ha	0.06
きゅうり	小松島市,吉野川市,阿波市	浸水のため枯死,浸水による流亡	0.3 ha	0.99
トマト	海陽町	浸水	0.1 ha	0.03
ミニトマト	美馬市	裂果	0.2 ha	0.09
いちご(育苗床)	阿南市	浸水	0.1 ha	調査中
ねぎ	阿南市,吉野川市,阿波市	浸水	2.1 ha	2.37
サンチュ	阿南市	浸水	0.7 ha	4.06
チンゲンサイ	阿南市	浸水	0.6 ha	2.09
なす	吉野川市,阿波市	浸水による倒伏	0.5 ha	1.84
キャベツ	吉野川市,阿波市	浸水	0.5 ha	0.05
こまつな	吉野川市,阿波市	浸水	0.2 ha	0.3
えだまめ	吉野川市,阿波市	浸水	0.3 ha	0.47
うり	吉野川市,阿波市	浸水による流亡	0.4 ha	0.6
ずいか	吉野川市,阿波市	浸水による流亡	0.2 ha	0.35
さといも	吉野川市,阿波市	浸水	0.9 ha	調査中
ぶどう	美馬市	裂果	0.2 ha	0.38
きく	美波町	浸水による根傷み	0.4 ha	0.05
バラ	海陽町	浸水	1.7 ha	63.0
オンシジウム	海陽町	浸水	0.6 ha	0.1
洋ラン(エビデントラム)	海陽町	浸水による流亡	0.1 ha	0.7
菌床生しいたけ	小松島市,阿南市	菌床ブロックの浸水	8500 菌床	1.2
菌床生しいたけ	美波町	菌床ブロックの浸水	4000 菌床	0.6
肉用鶏	海陽町	浸水による死亡	8000 羽	5.0
計				90.43

(施設等被害)+(農作物等被害)	602.72
------------------	--------

その他・農機具の浸水:

海部郡…トラクター5台,コンバイン6台,乾燥機37台,動力噴霧器13台,草刈機100台超
 善入寺島…トラクター3台,移植機1台,軽トラック1台
 小松島市…米乾燥機 4台,色彩選別機 1台,ライスグレーダー 1台,計量器 1台